




- ★パーティション44台は以下のように使う
- ①金型設計時は仕上エリア1枚/1エリアで設計作業台の正面へ配置(1000の通路側)
 - ②機械加工時はプライス盤エリア4枚/1エリアへ設置
 - ③仕上加工時は仕上エリア1枚/1エリアで隣り合う作業者間へ設置(900の通路側)
 - ④射出成形時は成形エリア8枚/1エリアへ設置