


第二課題 ヘリコプター

寸法抜け	リンク参照、部品①、②の窓穴部寸法抜けがある為、追記を希望します。
------	-----------------------------------



修正内容 R6とR4.5が同一中心線を基準とした同心円であることを明確にするために中心から寸法線を出す表現に修正しました。

