


第二課題 置時計

寸法抜け	①の厚さが漏れています。3.5の面と同じ高さでしょうか。→追加いたしました。
その他	採点箇所のアルファベットが記入されています。→削除いたしました。
その他	寸法の線被り等が多いと思います。 図面のスペースをもう少し広く使った方が見やすくなると思います。→寸法配置等変更しました。



寸法抜け	部品②の穴形状部の段差形状、Y寸法が不足している。 →該当箇所の拡大図面を添付していただけると助かります。2.5mmの箇所のことでしょうか。
形状表現不足	部品②、③の拡大図記号、断面図、断面記号がわかりにくい(段差のZ寸法)。 →拡大図をベースビューに変更、寸法配置等の変更で対応しました。

寸法抜け	部品②の2段目13mm幅の高さ寸法がない →R49の延長線上で高さが区切られているため、図面に記載されている寸法で対応して頂ければと思います。
その他	部品④の厚み1.7mmの意図不明→削除いたしました。