


第二課題 除雪車


寸法抜け





部品①の後部形状について、他のR形状1.5mmと比較すると1.5mmに見えない。R1.0mmではないか確認願います。

その他	部品①が第三角法で描かれていないため、修正を希望します。 (右側面図と背面図の位置を入れ替える)
その他	部品④が第三角法で描かれていないため、修正を希望します。 (下面図の向きを180°回転する)

部品①



部品④



R1.0mmだったため、寸法を追加しました

→修正しました

→修正しました